

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第十一批办理情况）

第十一批 2021年4月26日									
序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任被处理情况
1	D2Y N20 2104 1600 03	昆明市五华区大观街道福城片区新月公园楼下的二十余家餐馆油烟扰民。	昆明市五华区	大气	经昆明市组织核实：该区域有餐饮经营户24户，仅3家不涉及油烟问题。1.部分餐饮店油烟净化器未及清洗；2.5家店存在店外油炸、烧烤食品行为；3.19家餐饮户存在居民楼下（含未配套设立专用烟道的商住综合楼）经营油烟、异味、废气等污染环境的行为；4.4户无证经营；5.2多数商铺存在未配置灭火器、灭火器数量不足、灭火器被遮挡及电器线路私拉乱接、敷设不规范等情况。	部分属实	1.五华区责令商家立即对油烟净化设施进行清理维护；2.要求不得在店外从事占道经营活动；3.要求经营者必须尽快按要安装油烟净化设备；4.责令19家餐饮店停止环境违法行为，严禁在居民住宅楼下新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气等污染的餐饮业项目；于3日内完成对环境违法行为的整改；5.开展专项集中整治，经4月21日复查，部分已整改。	未办结	无
2	D2Y N20 2104 1600 05	昆明市盘龙区盘龙江霖南桥至江岸小区河段，污水管道置于江面，影响市容且存在泄漏隐患。	昆明市盘龙区	水	经昆明市组织核实：盘龙江霖南桥至江岸小区河段管道，是第四、五水质净化厂尾水输水管，不属于污水管。部分管线裸露于水面之上，影响景观，在使用过程中管道多次沉浮，造成管线之间的螺栓松动或法兰焊接处可能出现裂缝或断裂的情况。	部分属实	1.市滇投公司已4月24日通过工程措施，将输水管尽可能沉到盘龙江水面以下或靠边相对固定，以减少对河道景观的影响；2.加强日常巡查、月度巡查及特别巡查，如管道出现螺栓松动、法兰焊接处有裂缝等情况，及时修复，确保管道正常运行。	已办结	无
3	D2Y N20 2104 1600 06	某化工厂购买昆明市阳宗海管委会汤池街道草甸社区龙池村的小花菁耕地用于填埋干吨吨矿废渣；某购买龙池村背天塘地违规修建私人庄园；龙池村存在随意排放生活污水和露天焚烧垃圾现象。	昆明市阳宗海管委会	土壤、大气、水	经昆明市组织核实：1.阳宗海小花菁堆存废渣（磷石膏），为阳宗海磷污染综合治理工程项目，土地类别不属于耕地，项目的实施，均严格按照工程立项审批要求，组织建设和验收；2.云南千秋农田开发有限公司，租用龙池村土地违规建房，已于2019年4月全部拆除；3.龙池村生活污水收集率低，生活垃圾清运不及时，垃圾中混杂着燃烧的废渣，导致垃圾焚烧。	部分属实	1.阳宗海管委会加强环境卫生管理，定期清理污水收集沟渠，加强污水处理设施和垃圾收集设备的管护；2.拆除村内垃圾房，为龙池村配备5个垃圾斗，每天定期清运垃圾。	已办结	无
4	D2Y N20 2104 1600 07	昆明市石林县鹿阜街道大屯社区秀河公路1138KM 800m处超限检测站的夜间通行车辆产生振动，噪声严重扰民。	昆明市石林县	噪音	经昆明市组织核实：1.鹿阜街道大屯社区秀河公路的路面超限检测站，在进出口位置设置的2条强制减速带，货车经过减速带时，因颠簸会发出声响；2.检测站两端设置的钢结构引坡，内部设计为中空式，货车上下引坡时会发出声响。	属实	石林县已于4月19日拆除称重车道上的2条强制减速带，将检测站两端的钢结构引坡改为水泥混凝土结构，降低车辆通行时的影响。	已办结	无
5	D2Y N20 2104 1600 08	2020年3月以来，昆明市盘龙区马家营城中村改造项目扬尘扰民，夜间强光照产生光污染。	昆明市盘龙区	噪音、大气、其他污染	经昆明市组织核实：2020年3月以来，马家营城中村改造项目存在噪声、扬尘和夜间强光照扰民问题。	部分属实	1.盘龙区生态分局组成三个现场检查组，采取突击检查、夜查等方式，加强盘龙区辖区建筑施工工地噪声扰民问题整治，切实减少施工对周边居民生活的影响；2.督促项目参建单位严格落实“六个百分百”要求，做到安全文明施工。4月10日后，经5次复查均已整改。	已办结	无
6	D2Y N20 2104 1600 09	昆明市官渡区逸雅路191号幸福远洋小区旁拟建一座加油站和垃圾中转站，举报人称以上两个拟建项目的环评公众参与部分未征求远洋小区住户意见，也未通知周边居民参加听证会；举报人希望以上拟建项目重新选址。	昆明市官渡区	土壤、其他污染	经昆明市组织核实：1.根据《度假区控制性详细规划》，拟在度假区逸雅路与规划华晨路段交叉口西南侧，建垃圾中转站和加油站。经核实规划，拟建垃圾中转站、加油站站房均与周边最近建筑距离超18米，满足间距要求；2.垃圾中转站和加油站项目还未启动建设，未开展环评手续办理。	部分属实	度假区将严格按照规范程序审查审批，并依法进行批前公示。	已办结	无
7	D2Y N20 2104 1600 12	昆明市寻甸回族彝族自治县石板河风景区小瀑布水面漂浮绿色泡沫，举报人怀疑上游排污。	昆明市寻甸县	水	经昆明市组织核实：现场检查时，未见绿色泡沫。经现场取样监测，水质为V类。1.石板河上游两岸土地，主要用于农业种植业，农业面源污染影响水质；2.上游有4家养殖场，其中，寻甸鼎盛养殖有限公司，存在向外部环境排放养殖废水的行为。	部分属实	1.寻甸县在石板河上游村庄实施测土配方施肥项目，规范农业废弃物的管理处置；2.加强养殖场监管，严禁生产、生活污水外排，督促养殖场规范使用畜禽废物资源化利用设施，对寻甸鼎盛养殖有限公司违法排污行为进行立案查处。	未办结	无
8	D2Y N20 2104 1600 14	昆明市安宁市草铺镇五十一公里处的康家加油站（老320国道旁）的柴油加入汽车后，排放尾气多，柴油品质值得怀疑。	昆明市安宁市	大气	经昆明市组织核实：4月17日，安宁市市场监管局对该加油站所加注的车辆用柴油清洁柴油燃料进行了抽检，报告显示合格。	不属实	安宁市加强与群众生产生活关系密切的产品质量的日常监督和抽样检查工作，加大执法监督力度，规范企业经营行为。	已办结	无
9	D2Y N20 2104 1600 16	昆明市官渡区春城路盛达花园小区路段，路灯设置不合理，灯光朝向小区内造成光污染。	昆明市官渡区	其他污染	经昆明市组织核实：盛达花园小区路段，樱花广场LED 投光灯，投射方向从上往下呈60度角照射，路灯设置不合理，灯光朝向小区内造成光污染。	属实	官渡区责成樱花广场物业更改LED 投光灯使用时间、调整灯光照射角度，减少余光外溢。经4月22日复查，已整改完成。	已办结	无
10	D2Y N20 2104 1600 17	昆明市西山区永昌小区永益巷50号大院的多家餐馆餐饮废水直排周边水管道，油污外溢污染环境，导致雨污混流；小区内排水不畅，且部分餐馆无油烟净化设施，油烟扰民。	昆明市西山区	水、大气	经昆明市组织核实：1.永昌小区永益巷50号大院，为80年代建老居民区，院内雨水、污水混合排放，沿永益巷内的公共出水管直排入华昌路市政排水管网；2.周边有7家小餐饮，现场检查时，污水检查井内有少量油污堆积，当天营业的一家小吃店，仅1家安装有油烟净化设施，其余5家均未安装，且7家小吃店均位于居民楼下，存在油烟扰民问题。	部分属实	1.西山区4月17日对永益巷50号大院内污水井、公共出水管进行抽排处理；2.督促物业公司加强对管辖内的排水设施进行清掏，加强隔油池管理，及时清掏隔油池内油污；3.4月22日7家餐馆已关门停业。	已办结	无
11	D2Y N20 2104 1600 19	滇高高尔夫集团玉龙湾旅游公司在玉龙湾水库旁挖山筑坝开发房地产业旅游项目，严重破坏当地生态环境。	昆明市安宁市	生态	经昆明市组织核实：玉龙湾水库实际名称为龙房坝水库，周边确有房地产业旅游项目，项目用地单位为云南玉龙湾旅游发展有限公司。经查阅审批资料，该项目涉林地块，在海口林场和安宁市林业和草原局管辖范围，项目均已取得合法手续，未发现违法占用土地、超规划开发建设的情况。	部分属实	安宁市将举一反三，加强对房地产业旅游项目的监督检查	已办结	无
12	D2Y N20 2104 1600 20	昆明市官渡区官渡古镇后所社区好家超市旁的多家餐饮店无油烟净化装置，油烟直排污染大气环境。	昆明市官渡区	大气	经昆明市组织核实：官渡古镇后所社区，好家超市旁的有4家餐饮店未安装油烟净化装置，存在油烟直排污染大气环境。	属实	官渡区已责令4家餐饮店安装油烟净化设施。4月21日复查，3家已安装完成，另1家处于停业状态。	已办结	无
13	D2Y N20 2104 1600 23	昆明市呈贡区时代俊园小区A2地块15栋旁的垃圾中转站清运噪声和垃圾异味扰民。	昆明市呈贡区	土壤、噪音	经昆明市组织核实：1.时代俊园小区A2地块15栋旁的垃圾中转站，在凌晨清运垃圾时产生噪音；2.垃圾投放管理不到位；3.垃圾收集房有臭味，存在垃圾清运频次不高的情况。	属实	1.呈贡区已调整垃圾清运时间，避开居民休息时段，每日上午9时之后、18时之前进行清运；2.要求垃圾清运公司做好垃圾房管理，做到日产日清，生活垃圾不落地；3.做好垃圾房周边环境管理，严防渗滤液随雨滴漏发生。	未办结	无
14	D2Y N20 2104 1600 24	昆明市呈贡区油桐金盾俊园A6地块商辅某诊所的“红十”字灯箱夜间产生光污染。	昆明市呈贡区	其他污染	经昆明市组织核实：金盾俊园A6地块，呈贡德华诊所房屋顶安装的红十字灯箱，违反《昆明市户外广告设施设置管理办法》的要求。	属实	4月17日呈贡区已责成德华诊所拆除了屋顶的红十字灯箱，切断光源。	已办结	无
15	D2Y N20 2104 1600 25	昆明市西山区博悦城二期小区的建筑垃圾自2018年8月至今未清运，导致该小区内道路扬尘污染严重。	昆明市西山区	大气	经昆明市组织核实：1.博悦城二期小区部分区域堆放建筑垃圾未及时清运；2.小区内部分道路未硬化，存在扬尘污染现象。	属实	西山区已于4月18日将建筑垃圾全部清理完毕，道路黄土裸露及存在扬尘现象的地块已覆盖遮阴网。	已办结	无
16	D2Y N20 2104 1600 27	2018年以来，昆明市晋宁区上蒜镇的“融创滇池南湾未来城”建设项目将持续施工废水直排滇池，导致附近水域鱼类品种、数量减少。	昆明市晋宁区	水	经昆明市组织核实：晋宁区上蒜镇的“融创滇池南湾未来城”一期项目启动初期配套不完善，施工单位生活污水未收集，晋宁区水务局巡查发现后已立案查处；同时，已完善污水收集措施。	不属实	1.晋宁区继续做好项目的监督管理，督促施工企业严格落实环保、水保各项措施；2.加大巡查、检查力度，对违法违规行为及时查处。	已办结	无
17	D2Y N20 2104 1600 28	昆明市滇池度假区华昆路“夏意雅”小区东门口的意雅小吃餐厅无油烟净化设施，直排油烟，污染大气环境。	昆明市度假区	大气	经昆明市组织核实：意雅小吃餐厅，经营米线、炒饭、盖饭等小吃，证照齐全，油烟经抽风机抽排出去，无油烟净化设施。	属实	度假区已责成意雅小吃餐厅安装了油烟净化设施。	已办结	无
18	D2Y N20 2104 1600 31	昆明市呈贡区保利阳光城翡丽公园旁的石龙路，路面被大型货车碾压，导致道路扬尘污染严重。	昆明市经开区	大气	经昆明市组织核实：反映的道路为昆明经开区B3号线，该路段车流量大，路面存在大面积沉降、坑塘、裂缝等，过往车辆颠簸严重，从而导致该路段扬尘污染严重。	属实	经开区制定整改措施，计划于5月7日前，完成对沉降、坑塘、裂缝等存在安全隐患的点位进行修复。	未办结	无
19	D2Y N20 2104 1600 32	位于昆明市西山区长坡社区长坡一队的昆明耀龙水泥制杆有限公司生产时排放粉尘和噪声严重扰民。	昆明市西山区	噪音、大气	经昆明市组织核实：昆明耀龙水泥制杆有限公司的石膏粉料仓、煤料仓、公分石料仓，只有围挡，没有覆盖、密闭，产生粉尘。经现场监测，厂界噪声超标。	2.属实	1.西山区要求企业对石膏粉料仓、煤料仓、公分石料仓进行密闭，采用遮阴网对其覆盖和雾炮机进行洒水降尘；2.要求企业对重点生产设备加装隔音设施，严格控制生产时间；3.对厂界噪声超过国家有关标准的环境违法行为，进行立案查处。	未办结	无
20	D2Y N20 2104 1600 39	昆明市宜良县匡远街道水丰村委会夏美营小组的采石场产生噪声和扬尘，污染周边农作物，且严重影响居民生活。	昆明市宜良县	大气、噪音、生态	经昆明市组织核实：1.经监测，空气、废气、噪声均达标；2.该公司矿区内部运输道路落渣严重，路面面积存砂土和泥石过多，未及时进行清理；3.公司采矿作业剥离土时产生无组织扬尘污染。	部分属实	1.宜良县要求该公司制定整改方案，限期3个月内完成整改；2.加强对采石场的监管，督促企业采取有效措施防治扬尘污染。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任被处理情况
21	D2Y N20 2104 1600 41	昆明市盘龙区青沙路,大货车昼夜频繁通行,噪声扰民。	昆明市盘龙区	噪音	经昆明市组织核实:青沙路周边工地较多,大货车通行频繁,存在噪音扰民情况。	属实	1.盘龙区对青沙路路段,设置减速、禁止鸣笛警示牌;2.要求运输公司车辆在周边道路行驶时,减速慢行、禁止鸣笛;3.安排专门人员,在青沙路加大巡查力度,劝导过往大车驾驶员,安全文明驾驶。	已办结	无
22	D2Y N20 2104 1600 50	昆明市西山区西苑立交桥东南面N204 2104 1600 50	昆明市西山区	噪音	经昆明市组织核实:1.西苑管委会职工宿舍楼,阶段性供水的加压水泵,开机时会产生噪声;2.新能源电动汽车充电桩符合国家标准,现场检测噪声未超标,监测报告已公示;3.简易房为宿舍楼老旧小区改造的配套设施,还未投入使用。	部分属实	西山区已建设新的供水系统,正办理通水手续,通水后拆除老旧水泵。在未用新的供水系统前,安排专人管理,调整抽水时间,避免噪音扰民。	已办结	无
23	D2Y N20 2104 1600 52	昆明市五华区美丽新世界小区2号门旁的高天垃圾堆放场,垃圾外溢影响居民出行和市容市貌,举报人建议取消此垃圾堆放场。	昆明市五华区	土壤	经昆明市组织核实:美丽新世界小区2号门旁,堆放有绿化垃圾和大件废弃家具,影响居民出行和市容市貌,并非露天垃圾堆放场。	属实	1.五华区4月19日已将堆放的绿化垃圾、大件废弃物、生活垃圾全部清理完毕;2.眠山社区已在现场设置了宣传告知栏,提示周边居民禁止在此堆放垃圾;3.物管已选择合适地方堆放绿化垃圾,做到即产即清。	已办结	无
24	D2Y N20 2104 1600 53	昆明市西山区融创文旅城小区旁的二环高速路段未安装隔音设施,交通噪声扰民。	昆明市西山区	噪音	经昆明市组织核实:融创文旅城十三地块一期房靠近高架桥,夜间实测发现噪音值达55-60分贝,存在夜间交通噪声扰民。	属实	1.项目方已计划在该区域安装隔音屏,已申请待审核;2.项目方对沿路一侧房屋,免费封闭阳台及安装隔音窗,以缓解车辆产生的噪音。	未办结	无
25	D2Y N20 2104 1600 54	“滇池南湾未来城”部分项目位于滇池一级保护区和二级保护区内,开发商对该项目在滇池二级保护区内的建筑别墅进行产权分割,规避监管,部分项目疑似存在未批先建和先建后批情况。	昆明市晋宁区	生态	经昆明市组织核实:滇池南湾一期项目,位于滇池二级保护区建设区,建设用地性质为B1商业用地、A4体育用地、B3娱乐康体用地,无居住用地,规划建设为综合型生态文化旅游项目。在前期排查中,项目方存在自行开展土地平整等前期工作情况,相关职能部门已责令停工,并督促企业完善了相关手续。	部分属实	晋宁区将加强巡查和批后监管工作,严格执行建设项目基本程序,督促企业依法依规开展项目建设。	已办结	无
26	D2Y N20 2104 1600 55	昆明市五华区云南财经大学附近龙泉路和金色大道,大车噪声扰民。	昆明市五华区	噪音	经昆明市组织核实:龙泉路和金色大道大型运输车辆通行较多,对附近居民造成交通噪声影响。	属实	1.五华区4月17日起,在金色大道与龙泉路交叉点设卡,对过往大车进行检查,要求车辆途经该路段时减速慢行、禁止鸣笛,最大限度减小噪音扰民;2.对道路加大综合执法力度,强化对大型运输车辆通行的限制审批,按照渣土运输相关规定及计划,科学规划线路,对违规车辆严管重罚,从源头上减少噪声扰民。	未办结	无
27	D2Y N20 2104 1600 56	昆明市官渡区六甲街道办事处滇池岭秀二期小区内西南角方向,常年堆放建筑垃圾、生活垃圾,堆放地面未硬化,影响周边环境。	昆明市官渡区	土壤	经昆明市组织核实:滇池岭秀二期小区西南角方向,设置有临时装修垃圾堆放点,存在装修建筑垃圾未及时清理情况,垃圾堆积影响小区环境卫生。	部分属实	官渡区已清运完区域内装修建筑垃圾,并对周边环境进行管护,原地已设置建筑垃圾围挡。	已办结	无
28	D2Y N20 2104 1600 59	昆明市官渡区世纪金源大道世纪城小区内如意的水池上违建餐饮店,池水被污染成为黑臭水体。	昆明市官渡区	水	经昆明市组织核实:1.世纪城如意公园内违建建筑物已于2018年被查封、2019年进行了拆除,剩余构筑物已于2020年被官渡区政府行政没收,计划作为世纪城社区办公用房;2.经现场核实,世纪城如意公园无任何经营情况,无污水排入如意湖,湖内积水为世纪城小区绿化循环用水,并配套建设中水处理站。	不属实	官渡区将加强现场管理,确保施工现场围挡无缺损、扬尘控制措施到位,如意湖漂浮物及时打捞,按时按质完成改造,尽快投入使用。	已办结	无
29	D2Y N20 2104 1600 61	昆明市官渡区魅力之城片区(广居路、福居路、君安路、安和路和映华街道旁)的流动摊贩(烧烤摊、水果摊和菜摊等)产生的垃圾影响周边环境,油烟扰民,严重影响市容市貌。	昆明市官渡区	土壤、大气	经昆明市组织核实:魅力之城(广居路、福居路、君安路、安和路和映华街道旁)的流动摊贩(烧烤摊、水果摊和菜摊等)产生的生活垃圾影响周边环境,油烟扰民,严重影响市容市貌。	属实	1.官渡区已完成魅力之城区域的流动摊贩产生的垃圾清理,并冲洗了道路;2.加大辖区周边道路巡查,做好周边道路保洁。	已办结	无
30	X2Y N20 2104 1600 04	云南省昆明市富民县款庄镇菜菜石场(位于款庄镇西山尖山西南侧)开采破坏山体生态环境,运输路线扬尘导致周边农作物减产,运输车辆噪音扰民。	昆明市富民县	生态	经昆明市组织核实:1.某采石场取得了合法审批手续;2.昆倘高速公路改造,致使北团公路款庄路段约3.8公里未硬化,存在扬尘污染问题;3.运输车辆存在噪音扰民的问题。	部分属实	1.富民县加强道路清扫、增加洒水频次,防范扬尘污染;2.禁止运输车辆在社区内鸣笛,放缓车速。	已办结	无
31	X2Y N20 2104 1600 09	云南奥宇环保科技有限公司(昆明东川区轿部镇四方地工业园区)某某项目人员于2020年8月至2021年2月每日深夜偷排工业废水,将部分冲渣液排入厂区内(新筑毛石料堆、四号库装车平台、洗渣房以北厂区道路水泥板下),部分冲渣液进入工业废水排放;擅自闲置废气处理设施,直排废气。	昆明市东川区	水、土壤、大气	经昆明市组织核实:1.排查该公司用水管网和污水管网未发现污水外排口,未发现暗管;2.投诉人所举报的3个点位,其中四号库装车平台(点位1)、洗渣房以北厂区道路(点位2)、水泥板下用煤渣、回转窑渣混合在一起作为铺路辅料使用,新筑毛石挡墙(点位3)时将回转窑渣就地压实作为地基使用;3.回转窑废气处理设施进行全面升级改造,回转窑从1月28日起停产至今。经查阅用电记录、脱硫剂购买使用台账及脱硫渣生产台账,未发现异常。经调阅该公司2020年度监督性监测及2021年1季度监督性监测数据,公司外排废气均未超标,4月17日,对该公司锅炉废气现场取样监测,监测结果显示未超标。	部分属实	东川区已对3个位点的渣样进行取样,委托有资质检测单位进行属性鉴别工作,待检测结果出来后,依据检测结果开展后续工作。	未办结	无
32	X2Y N20 2104 1600 12	昆明市盘龙区北京路金江小区“杨林氏兄弟酸菜鱼金江店”油烟异味严重影响该小区E24栋居民生活。	昆明市盘龙区	大气	经昆明市组织核实:杨林氏兄弟酸菜鱼金江店,安装了油烟净化器、光氧除味器、喷雾除油、除烟器,且正常运行。经监测,餐饮油烟排放达到《餐饮业油烟排放标准》。	部分属实	盘龙区督促餐馆加强对油烟净化设施的清洗频次,确保油烟净化设施设备正常运行,并进一步完善记录保存设施运行台账。	已办结	无
33	X2Y N20 2104 1600 13	昆明市官渡区云大西路华德花园酒店至昆明学院段(约1500米)由于交通信号灯未启用,夜间车辆通行速度快,路面为水泥材质等因素,交通噪声严重影响道路两侧居民生活。举报人诉求启用红绿灯、安装测速装置降低车辆通行速度。	昆明市经开区	噪音	经昆明市组织核实:云大西路华德花园酒店至昆明学院段,设有交通信号灯且正常使用中,该路段处于下坡路段,夜间车流量较小的情况下,过往车辆通行速度较快。	部分属实	经开区沿车道连续设置30米的沙桶或水车,并加装爆闪灯,强制降低车辆通行速度。	未办结	无
34	X2Y N20 2104 1600 14	昆明市安宁市宁湖峰小区垃圾站设于城市自来水中转站旁,存在清运不及时和垃圾飘入自来水站现象,举报人对垃圾站选址的合规性以及是否影响自来水水质存疑。	昆明市安宁市	土壤、水	经昆明市组织核实:1.宁湖峰小区生活垃圾收集点,距离城市自来水中转站高位水池32米,垃圾收集点按照审批的图纸建设;2.垃圾收集点垃圾日产日清,收集点内外卫生干净;3.可能存在大风天气地面白色垃圾飞入自来水站围墙的现象,高位水池为密闭水池,不会影响水质;4.经查阅1-3水质检测报告,水质符合城市居民饮用水水质标准。	部分属实	1.安宁市加强对小区内部及收集点的日常保洁,做到密闭管理,加强生活垃圾定时定点清运工作;2.督促安宁市自来水站做好水池管理及环境卫生整治,防止污染事故发生。	已办结	无
35	X2Y N20 2104 1600 15	2021年初以来,昆明市阳宗海汤池镇梨花村老山背堆土场渣土车运输扬尘、夜间噪音扰民。	昆明市阳宗海	大气、噪音	经昆明市组织核实:1.老山背堆土场无渗滤液产生,位于村庄水源下游约700米,不在水源保护区范围内,不影响饮水安全;2.在渣土运输过程中,因运输车辆较多,覆盖不及时,存在运输扬尘、夜间噪音扰民问题。	部分属实	1.阳宗海对汤池老山背土、消纳场和堆土场裸露山体进行覆盖,加大使用喷雾炮、洒水车降尘频次;2.大风天气场内禁止开工;3.加大渣土运输车辆监管力度,严格按照审批路线行驶,避免噪声扰民情况发生;3.4月9日,阳宗海管委城乡管理综合执法大队下达《责令整改通知书》,企业停工整改。经审查,已整改完成。	已办结	无
36	X2Y N20 2104 1600 17	昆明市嵩明县小街镇积德村村委会古城村小组某田以责任田入股分红为由,占用村民200亩土地建设鱼塘。	昆明市嵩明县	其他污染	经昆明市组织核实:1.小街镇积德村村委会古城村小组,近30年无举报人所称干部;2.该村小组有189亩为联合国第2814次国际扶贫项目用地,其中10亩是坎塘水面,属其他农用地,1986年用于鱼塘养鱼,2010年下半年变更租赁,用于蔬菜、花卉等作物种植,2015年10月,经积德村两委集体讨论决定,出租给建宝经贸有限公司种植蔬菜、花卉等作物,租金已全部入账村集体账并全部用于农田水利建设、清除障碍和集体办公等村集体公共开支。	不属实	无	已办结	无
37	X2Y N20 2104 1600 18	昆明市嵩明县小街镇积德村村委会古城村小组某田以责任田入股分红为由,占用村民200亩土地建设鱼塘。	昆明市嵩明县	其他污染	经昆明市组织核实:1.小街镇积德村村委会古城村,近10年某现有土木结构房屋1处,房龄预计超过50年,没有其他新建住房,在积德古城村也没有鱼塘;2.小街镇于1995年撤乡设镇,近10年没有举报人所称干部;3.未发现古城村行政范围内有违法占地建厂的情况。	不属实	无	已办结	无
38	X2Y N20 2104 1600 19	昆明市嵩明县城管局干部某某无手续违规建设垃圾处理厂。	昆明市嵩明县	土壤	经昆明市组织核实:嵩明县现有生活垃圾处理厂3座,县城生活垃圾卫生填埋场(老地山)、嵩明县旧垃圾堆放场(嵩阿公路5公里)、嵩明县生活垃圾焚烧发电厂(小街镇大桥村委会),经检查,建设审批手续齐全,无举报人反映的“无手续违规建设垃圾处理厂”情形。	不属实	1.嵩明县继续加强对3座垃圾处理设施的监管,督促做好生活垃圾收集、清运,杜绝生活垃圾随意倾倒;2.加大巡查力度,严查垃圾偷倒、复行为。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任被处理情况
54	D2Y N20 2104 1600 47	曲靖市宣城市田坝镇鸡田公路小牛场路段旁，露天堆放约5吨吨吨吨石膏，产生大量扬尘；堆放地面无硬化，存在土壤污染风险。	曲靖市宣城市	土壤、大气	经曲靖市组织核实：举报人所反映的曲靖市宣城市鸡田公路小牛场路段实际为宣城市海岱镇密德村村委会贵州五一桥的第五路，吨吨石膏实际堆存地点位于贵州省六盘水市盘州市柏果镇法土村四组、五组，不在宣城市辖区范围内。	不属实	无	已办结	无
55	X2Y N20 2104 1600 24	曲靖市沾益区西平街道干部及九组村民王某位于茨条山的1.1亩土地，造成水土流失，致使使用灌溉沟渠淤塞，农作物被淹没。	曲靖市沾益区	生态	经曲靖市组织核实：1.2020年工程项目存在毁林及占用林地的违法行为，已对其作出行政处罚。2.2021年3月，发现新的违法占用林地行为。2.工程项目设施农业用地已备案，不存在超面积占用耕地情况。3.工程项目性质为产业扶贫项目，扶贫资金管理部门使用符合产业扶贫资金管理办，不存在使用扶贫资金300余万元违规建设建设工程的情况。	部分属实	1.2021年4月23日，曲靖市沾益区林业和草原局对违法占用林地的行为作出行政处罚。2.正在向农业主管部门申请办理用地审批手续。	未办结	无
56	X2Y N20 2104 1600 30	曲靖市宣城市双龙街道龙华社区苏西村原村干部分某某违规开发土地，造成水土流失，致使使用灌溉沟渠淤塞，农作物被淹没。	曲靖市宣城市	生态	经曲靖市组织核实：1.举报点属“沾-六”铁路复线征地拆迁安置小区，于2015年4月23日办理了《建设用地规划许可证》。2.渣土不存在水土流失现象，小区部分向渠管理不善存在杂草和垃圾，未发现渣土阻塞农田灌溉，农作物被淹没现象。	基本属实	督促双龙街道龙华社区对裸露在外的堆存渣土进行清理，并植绿植树，疏通沟渠，加强日常管理。	已办结	无
57	D2Y N20 2104 1600 40	曲靖市会泽县海镇阿农村村委会五组的黄磷厂，生产废水直排厂旁小沟，夜间偷排刺鼻臭气，影响周边果树生长，且生产噪声扰民。	曲靖市会泽县	大气、水、噪音、生态	经曲靖市组织核实：1.未发现生产废水外排现象，该厂建有污水处理收集循环水池2个，初期雨水收集池2个，初期雨水回用，生产废水无外排。2.该厂生产期间氨磷尾气综合利用、无组织氨气集中处置等问题于2020年10月底前按照“三磷整治”工作要求完成整改，并通过验收。根据检验检测结果来看，均达工业企业废气污染物排放标准。3.该厂周边大多是荒地，有少量果树，树木生长正常，结果正常，无明显变化。4.该企业处于停产检修状态，根据检验检测结果显示，厂界噪声均达工业企业噪声排放标准。	部分属实	该企业现处于停产检修状态，恢复生产前，将按照相关法律法规要求，报经同意后方可恢复生产。	已办结	无
58	X2Y N20 2104 1600 29	曲靖市宣城市双龙街道双屏社区九组村民王某位于茨条山的1.1亩土地、东大河0.7亩稻田及其父成的0.66亩旱地被占用。	曲靖市宣城市	其他污染	经曲靖市组织核实：1.举报人反馈的位于茨条山的1.1亩土地，实际土地面积0.9亩为2005年宣城市第二批城市建设征收农用地，该地块征地的安置补助费及青苗补偿费已经签字领取；2.东大河征地的0.7亩实际为保障性住房项目征地的，征地的安置补助费及青苗补偿费已经签字领取；3.0.66亩土地属宣城市第二人民医院迁建项目用地，征地的安置补助费及青苗补偿费已领取，但本人未签字。	部分属实	责成双龙街道进一步加大征地政策宣传解释力度，对有不同意见的群众有针对性地进行疏导劝说，确保社会和谐稳定。	已办结	无
59	D2Y N20 2104 1600 35	距离曲靖市马龙区纳章镇纳章中学800m处的红岭采砂厂，开采砂石产生噪声及扬尘长期扰民。	曲靖市马龙区	噪音、水、生态、大气	经曲靖市组织核实：1.宏林砂场由于采矿许可证2020年12月4日到期，目前处于停产状态。监测的厂界噪声和厂区内无组织粉尘均达标。2.该厂围墙外东西边各一条运输道路未硬化，路面泥土较多，运输车辆通过时产生运输噪音和扬尘。3.采砂场开挖控制剥离的弃土、砂石料露天堆放，无相应防尘设施，存在产生扬尘问题。	基本属实	1.对纳章镇宏林砂场环境违法行为进行立案查处；2.清理道路、夯实路面、道路硬化工作正在实施，植树150颗；3.用防土网覆盖露天堆放物料、规范堆存。4.已安装“每天20:00-7:00禁止砂石运输车辆通行，禁止鸣笛”警示牌。	未办结	无
60	D2Y N20 2104 1600 34	曲靖市陆良县三岔河镇三岔子村委三岔子村5组5亩该村20亩土地，用于建设绿源菌棚厂，该厂投运三年来持续在每晚6点至10点间，将生产废水直排厂外3亩子小河和周边农田，导致河流污染、农田土壤变黑臭。	曲靖市陆良县	土壤、水、生态	经曲靖市组织核实：1.陆良县绿源食用菌种植专业合作社使用的土地面积15亩，经村民小组和部分村民代表会议同意，出租给该合作社使用租期10年。2.经调取现场监控，该厂生产时间为早上7点30分至17时，晚上6点至10点间未生产。3.该厂堆场一角建有40余方收集池，收集池存有渗滤液30余方，未出现外溢，未污染周边农田土壤颜色呈当地的本土色（青灰色），与其它地块颜色一致，未出现黑臭现象，土壤无异味。	部分属实	2021年5月4日前建成钢架大棚及污水截污沟，做到原料入库管理，污水有效收集，严禁污水直排外环境。	阶段性办结	无
61	X2Y N20 2104 1600 11	曲靖市麒麟区瑞和新城、靖和园、玄檀花园、龙泽园开发商将小区二、三楼未配套专用油烟管道的商铺出租用于餐饮经营，油烟（部分餐馆油烟直排、部分餐馆油烟排放不达标）严重扰民。	曲靖市麒麟区	大气	经曲靖市组织核实：1.举报地点商业用房均未配套建设专用油烟管道。2.涉及餐饮商铺部分未安装油烟净化设备，存在油烟直排、油烟排放不达标情况。	基本属实	1.责令业主对未按要求安装油烟净化设备的餐饮安装油烟净化设备。2.加大巡查执法力度，督促商户加强设备维护，确保设备有效运行。	已办结	无
62	X2Y N20 2104 1600 10	曲靖市罗平县老厂乡岔道村委会上寨村舍道煤矿露天开采导致近百亩农田被毁，大寨村被挖坏，多座山体滑坡，村民房屋和道路受损。举报人诉求立即停止露天开采煤活动，处罚企业违法行为，恢复周边环境以使被破坏的农田复耕。	曲靖市罗平县	生态	经曲靖市组织核实：1.“舍道煤矿”露天开采导致近百亩农田被毁“露天开采煤矿”实际为老厂乡岔道村委会地质综合治理项目。该项目符合国家、省、市、县的相关政策和规定，属合法审批项目。项目实施中按土地通过项目实施时耕作层进行了剥离，施工完成后将重新复垦为耕地，通过验收合格后统一归还农户耕种。2.老厂乡岔道煤矿在实施地质综合治理项目过程中，存在擅自改变林地用途违法行为。3.岔道村委会地质综合治理项目在实施过程中，因边坡开挖较陡，存在边坡坍塌现象，周边山体未发现滑坡的现象。4.上寨村部分公路存在开裂情况，但不影响正常通行。上寨村3户房屋早在2016年前就存在开裂下沉的情况，老厂乡人民政府已委托第三方机构对房屋开裂、道路开裂等原因进行鉴定。	部分属实	1.针对“林地被挖”情况，对项目涉及未批先占林地的违法行为依法进行处理，督促项目实施方依法完善项目建设使用林地审核审批手续。2.针对房屋道路开裂问题，待第三方调查原因后按相关程序办理。	阶段性办结	无
63	X2Y N20 2104 1600 16	曲靖市宣城市务德镇多养猪场建设在水源地周边（务德镇二号水库、务德镇二号水库东北面、务德镇一号水库北面的白夹厂后及该水库南面小村于后、务德镇白沙坡），威胁居民饮水安全。务德镇屠宰场占用农田修建道路。	曲靖市宣城市	水	经曲靖市组织核实：1.务德镇3个水库位于乡道旁，属于集镇供水区，为生产用水和生态用水水库，不涉及居民饮水。周边共有3个养猪场；2.务德镇集镇供水工程供水规模为575m³/天，受益人口5325人，集镇周边已实现覆盖；3.务德镇屠宰场名为宣城市务德镇屠宰场属务德镇易地扶贫搬迁后产业扶贫车间项目，该屠宰场属原有机耕道路，未占用农田修建。	部分属实	1.由务德镇人民政府加强对养殖场（户）的监督管理，确保规范生产，降低环境污染风险；2.由务德镇人民政府加大对宣城市务德镇屠宰场的管理，确保规范生产，提高养殖场社会效益。	已办结	无
64	X2Y N20 2104 1600 02	曲靖市沾益区主道镇泽乡至会泽上村乡自扎村街扬尘污染严重，致使附近农作物减产，且道路两侧建筑垃圾随意堆放。	曲靖市沾益区	大气	经曲靖市组织核实：1.由于该路段超期服役多年，车辆通行量大，大部分路段油反砂严重，路面坑洼不平，车辆行驶存在扬尘污染情况。2.该道路沿线部分成熟小春作物已收获，剩余部分经济作物正值生长期，产量尚未形成，不存在扬尘污染影响农作物产量的问题。3.该道路涉及沾益境内沿线存在少量农户建房砂石堆放不规范的情况。	部分属实	1.开展路面返沙道路维修。2.组织清理道路沿线堆放的建筑材料。3.加强道路日常维护。	已办结	无
65	X2Y N20 2104 1600 26	玉溪市澄江市以保护抚仙湖为名，实施“四退三还”政策时损毁举报人位于龙街街道广应社区龙王庙五组田亩，且未给予相应补偿。信中照片反映：仍有污水进入抚仙湖。	玉溪市澄江市	水	经玉溪市组织核实：1.因举报人认为家庭内部分配不合理，拒绝领取，补偿款一直暂放社区。2.举报信中所附照片分别为：尖山河（图1、图2）距举报地点直线距离约10公里。2020年，尖山社区实施了生态移民搬迁工程，已无群众居住在该项目区。图片中为水渠、泥沙进入河道内级水体水质迅速恶化底部部分泥沙淤积河道内，河水较为浑浊。尖山河2019年水质为Ⅱ类，2020年为Ⅲ类，2021年1-3月分别为Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅱ类。3.调蓄带主要收集北岸片区冒地漏的生活污水和农业尾水，用于周边绿化苗木、地被补水及北岸片区农田灌溉，由管护单位进行定期打捞处置。无排入抚仙湖的情况。	属实	1.经对举报人进行思想劝导，让其到广应社区领取租地补偿费用，目前尚未取得进展，业某仍未到社区领取补偿款。2.加强河道管护和巡查排查，继续巩固完善集粪、村落截污治污提升工程，持续做好河道及周边村落人居环境整治提升工作。	已办结	无
66	X2Y N20 2104 1600 25	玉溪市澄江市环湖融创蓝城市项目等工地通商施工，噪声扰民问题严重。	玉溪市澄江市	噪音	经玉溪市组织核实：目前澄江市城区范围内共有13个建设项目，7个处于建设阶段，虽安装围挡、降噪架等设施，夜间施工经过备案、公告，确有噪音影响周边居民的情况，经监测无超标排放数据。	部分属实	1.召集建设项目负责人约谈，要求各项目完善项目的污染治理设施，依法施工，最大限度的减少因夜间施工噪音对周边群众造成影响。2.召集澄江市的13个建设项目负责人开展法律法规集中学习和培训。3.对各项目开展复查，未发现澄江市区内13个建设项目22时后进行施工的情况。	已办结	无
67	D2Y N20 2104 1600 22	玉溪市红塔区凤凰路中梁壹号院小区的松杰塑胶公司造漆厂，紧邻居民区，生产排放刺鼻气味扰民。	玉溪市红塔区	大气	经玉溪市组织核实：该厂属于订单式间歇性生产，现场检查时处于停产状态，生产设备均未运行。车间内部分涂布、烘干车间内有明显异味，但是车间外厂区其余车间及办公区域、生活区域无明显异味。但生产排放有刺鼻气味扰民问题。	部分属实	1.督促企业开展监测，制定限期治理方案。2.督促企业完善生产线密闭措施，挥发有机废气收集、处理设施，及时更换活性炭等材料，确保企业污染防治设施稳定运行，挥发有机废气达到国家相关标准。	阶段性办结	无
68	X2Y N20 2104 1600 46	玉溪市通海县河西镇解家营村干部分某某将该村十一个村民小组的化粪池建设补贴资金挪用。	玉溪市通海县	水	经玉溪市组织核实：投诉人反映的化粪池建设资金补助共分三批。2013年1月29日，第一批农户建设红河河流域农田废弃物沤肥池投入使用，红河镇政府将建设款208800元拨付到解家营村委会集体账户，因解家营建小学，村委会将该笔资金用于支付建盖小学等村级事务支出。2014年3月6日，红河镇政府再次拨付废弃物沤肥池建设款147100元拨付到解家营村委会，后解家营村委会将该款拨付到各用于第二、第三批农户建设田间沤肥池补助资金，实际兑付农户135260元（500元/个，共296个），其余资金按规定用于发放各小组、村两委及村务监督委员会人员工作协调经费。	部分属实	2021年4月17日通海县纪委监委会同县人民政府、河西镇党委书记决定由河西镇政府筹措资金将第一批通海县红河河流域农田废弃物沤肥池建设款资金兑付到农户。2021年4月23日，河西镇人民政府已对教育基础设施建设项目拨付21万元至解家营村委会账户，由村上归还之前修建学校占用的化粪池建设补助资金，并兑付至农户。	已办结	无
69	D2Y N20 2104 1600 13	1.玉溪市通海县里山乡许平路上的福慧科技股份有限公司，主要利用蔬菜叶生产加工有机肥，该公司将粉碎发酵后的菜渣和污泥混合物倾倒在芭蕉村的山上田间，恶臭扰民，且其渗滤液可能污染土壤及地下水，影响周边几个村民小组生产生活的情况。但在公司自有果园内部分地块晾晒，用于干化实验。2.未发现排黑色污水的违法行为。3.未发现许平路两侧出现倾倒的建筑垃圾，所有建筑垃圾均堆于市政投资开发有限公司指定的范围内；建筑垃圾倾倒的范围不属于林地，倾倒地点未发现压坏林内林木的现象。4.现场检查发现通海县建筑垃圾处置场尚未办理相关环保手续。	玉溪市通海县	大气、水、土壤	经玉溪市组织核实：1.该公司经有关部门批准，进行加工有机肥，现场检查公司周边未发现将粉碎发酵后的菜渣和污泥混合物倾倒在芭蕉村的山上田间，不存在渗滤液可能污染土壤和地下水，影响周边几个村民小组生产生活的情况。但在公司自有果园内部分地块晾晒，用于干化实验。2.未发现排黑色污水的违法行为。3.未发现许平路两侧出现倾倒的建筑垃圾，所有建筑垃圾均堆于市政投资开发有限公司指定的范围内；建筑垃圾倾倒的范围不属于林地，倾倒地点未发现压坏林内林木的现象。4.现场检查发现通海县建筑垃圾处置场尚未办理相关环保手续。	部分属实	1.下发责令改正违法行为决定书，要求通海县市政投资开发有限公司补办环保手续。2.督促云南福慧科技股份有限公司对晾晒物完成清理，已于4月20日清理干净自有果园内用于本公司用于干化实验的晾晒物。经复核，市政投资有限公司已经启动环评手续，与有资质的公司洽谈通海县建筑垃圾处置场环评报告办理事宜。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任被处理情况
70	D2Y N20 2104 1600 1600 02	玉溪市华宁县盘溪镇方那村100m处的红砖厂采用炼铅废渣烧结砖，烟味刺鼻且扬尘扰民。	玉溪市华宁县	大气	经玉溪市组织核实：1.该企业环保手续齐全；2.采用的炼铅废渣符合国家鼓励的工业固体废物综合利用政策，且经过检测，未超标；3.该企业部分原辅料露天堆放，未覆盖。检查时未闻到刺鼻气味；4.对干燥窑排气筒废气、无组织废气进行了取样。	部分属实	1.下发《关于责令华宁县佳佳新型墙体建材有限公司整改存在环境问题的通知》，要求该企业对露天堆放原辅料采取覆盖等污染防治措施。4月19日该企业已对露天堆放原辅料全部进行了覆盖。2.于2021年4月22日出具了华环监字（2021）36号监测报告，未超标。	已办结	无
71	D2Y N20 2104 1600 1600 21	保山市隆阳区永昌街道聂家屯的居民生活污水直排碧水云天小区和学府一号小区交界处约1m的排水沟内，导致水体黑臭扰民，并进一步污染青华湖。	保山市隆阳区	水	经保山市组织核实：社区生活污水未能纳入城市污水管网收集直排沟渠，排水沟内水体呈现黑色，该排水沟的水在碧水云天小区东边汇集至城北防洪河，最终排入东河，对青华湖未造成影响。	部分属实	1.完成了清理整治排水沟渠，开展全面清淤疏浚，针对沟渠中漂浮物、绿苔、垃圾、杂草、淤泥淤泥开展了集中整治。2.截至4月23日，共开挖土方7979立方米，安装排污管道管径为1100mm的波纹管245米，已将排水沟污水全部抽送至污水处理厂进行处理。	未办结	无
72	D2Y N20 2104 1600 1600 04	保山市隆阳区政府征收河图镇打渔村三家村一组农民田地用于堆放废弃石渣，导致农田无法种植，存在土壤污染风险。	保山市隆阳区	土壤	经保山市组织核实：打渔村三家村一组原土地已征收为收储用地，无耕地和农田。通过该村周边土地排查，发现象山路道路建设区域内，因道路建设需要，存在在用砂石堆放现象；未发现堆放废弃石渣现象。	不属实	无	已办结	无
73	D2Y N20 2104 1600 1600 15	保山腾冲市团田乡帕舍村西村民以清理河道为由在龙川江河道（龙江一级电站至腾龙桥一级电站段）内采砂，破坏河堤导致沿岸农村道路被江水冲毁，对附近农田产生安全威胁。	保山市腾冲市	生态	经保山市组织核实：未发现在该区域有采砂的人员、相关机械设备和采砂痕迹。举报人所谓的“农村道路”实为“机耕路”（农村田间生产便道），涉及农田15亩，现场无支砌河堤，部分机耕路有水毁痕迹。据了解，团田乡山高坡陡，土壤结构含沙量丰富。2019年8月，全乡大范围出现持续降雨天气，大量泥沙沿襄管河等河流流入龙川江，造成龙川江泥沙淤积。河床抬高，出现江水漫滩、损坏农田和道路等情况。为确保2020年安全度汛，团田乡人民政府于2020年1月1日至5月31日组织挖掘机、装载机对龙川江团田段实施了清河行动，以保障河道畅通，防止洪灾发生，降低群众损失。	部分属实	目前，正在编制河道综合治理项目设计方案，同时，团田乡针对该举报也制定了《腾冲市团田乡龙川江河道采砂、河堤损毁问题整改方案》，由于汛期前无法完成整改，需等汛期结束后才能开展“机耕路”修复工作。	未办结	无
74	D2Y N20 2104 1600 1600 62	楚雄州牟定县成街乡铁厂村委会长青西家石厂，产生大量扬尘扰民，石材运输车辆压坏老年车公路，导致客运班车停运，村民出行不便。	楚雄州牟定县	大气	经楚雄州组织核实：1.长青采石场采场作业、遮盖不完全产生扬尘，对下游群众有影响；2.石材外运车流量大对道路两侧有一定的影响；3.老年车线长青段于4月18日至27日开展沥青面层的铺装，车辆在此期间无法通行该路段。	属实	1.已完成物料覆盖及破损防尘网更换，加强了厂区洒水降尘，责令其加强场区环境管理；2.要求采石场22点至次日凌晨6点石材停放停运、运输车辆苫盖；3.老年车线长 普段路面正在修复，预计4月27日可铺装完毕。	阶段性办结	无
75	D2Y N20 2104 1600 1600 42	距离楚雄州禄丰县妥安乡罗申村委会下罗申村1.5km处的罗申河采石有限公司，开采时扬尘影响周边居民生产生活。	楚雄州禄丰县	大气	经楚雄州组织核实：该采石场存在夜间作业情况，成品料堆场未完全覆盖，开采面无除尘设施，破碎机械等生产工段封闭不完全，开采时扬尘影响到周边居民生产生活。	属实	1.已下发整改通知书，要求该采石场对存在的环境问题进行整改，禁止夜间生产影响周围群众。2.至2021年4月24日，该采石场已停产整改，厂区内堆料场已经全部覆盖，破碎机械等生产工段的封闭工作正在加紧推进。	未办结	无
76	D2Y N20 2104 1600 1600 51	近20年来，红河州个旧市锡城镇小凹塘附近的个旧市昌浩工贸有限公司和锡都冶炼厂，无环保设施，生产时全天直排重刺鼻含硫化氢废气，导致周边土壤已不适宜植物生长；近期，企业将排放时间改为晚9点至次日凌晨4点左右，并长期以停产方式逃避监管。	红河州个旧市	大气	经红河州组织核实：1.经现场检查和查阅相关资料，“无环保设施”问题，情况不属实；2.企业生产工艺中基本不产生硫化氢，产生的是二氧化硫气体具有刺激性气味，监测数据未显示超标，但对周边环境造成一定影响；3.经现场检查，并调阅在线监测数据核实，“企业将排放时间改为晚9点至次日凌晨4点左右，并长期以停产方式逃避监管”问题不属实。	部分属实	1.加强监测，发现违法违规行为依法查处；2.加快推进片区冶炼企业的搬迁工作，制定了《个旧市小凹塘片区锡冶炼企业搬迁入园工作方案》，计划于2023年6月30日完成企业搬迁。	阶段性办结	无
77	X2Y N20 2104 1600 1600 31	红河州泸西县旧城镇路溪白自然村村民某某非法爆破封堵裸乐凹隧道井，造成路溪白和九龙潭自然村部分村民饮水困难，同时影响生态环境。	红河州泸西县	水	经红河州组织核实：1.裸乐凹隧道井采用简易隧道井的功能，水源为浅层地表水，未发现非法爆破的行为；2.路溪白和旧龙潭目前已集中供水到户，经走访村民，未发现群众饮水困难问题。	不属实	加强泸西县旧城镇饮用水源地的保护，确保群众饮水安全。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任被处理情况
78	XZY N20 2104 1600 06	2018年8月25日，暴雨导致红河州建水县云川实业发展有限公司尾矿库溢流进垮塌，库内废水进入该县青龙镇中寨村在平顶山水库，废渣流出并淤积在平顶山水库，该尾矿库至今尚未治理。举报人诉求尽快治理，避免雨季来临再次发生环境污染事故。	红河州建水县	土壤、水	经红河州组织核实：1.“尾矿库溢流进垮塌”的问题、“库内废水进入青龙镇中寨村平顶山水库”的问题、“废渣流出并淤积在平顶山水库”的问题均属实；2.该企业于2013年停产至今，尾矿库未按整治方案实施治理，举报内容属实。	部分属实	1.加强对该尾矿库的日常监督；2.督促建水县云川实业发展有限公司对尾矿库进行整改整治，科学处置。	阶段性办结	无
79	XZY N20 2104 1600 05	红河州个旧市金湖南路伟业大厦小区内四家酒吧夜间噪声扰民。	红河州个旧市	噪音	经红河州组织核实：该小区属于商住楼，共有5家酒吧。对该区域环境噪声敏感监测点开展夜间噪声监测，监测结果表明，该区域夜间噪声超标，反映情况属实。	基本属实	1.依法给予5家酒吧警告处罚；2.对酒吧负责人进行了约谈，要求5家酒吧进一步完善隔音设施和降噪措施，同时严格管控到店消费人员，禁止酒后在小区平台公共区域逗留、大声喧哗。	已办结	无
80	DZY N20 2104 1600 11	红河州弥勒市西三镇布衣村铜牛山采石场，无证开采，扬尘扰民。	红河州弥勒市	大气、生态	经红河州组织核实：1.该石场采矿许可证已到期，采矿设施设备用电已被切断，经实地核查，未发现开采迹象。2.采石场空地上堆放约1000立方米细砂，砂装卸过程中产生无组织粉尘、扬尘扰民。	部分属实	1.依法督促采矿权人采取用地进行复耕复绿；2.已清除露天堆放的细砂，同时要求业主不得擅自在场地上露天堆放砂石料。	阶段性办结	无
81	XZY N20 2104 1600 43	1.文山州马塘镇工业园区中泰锰业的新尾矿库位于距中泰锰业约500米的一处山场中，未建污水处理设备，有直接将该尾矿库下方河流的可能；中泰锰业的旧尾渣库虽已封库，但库周边有多处裸露滑坡，坝体上方渗滤液外溢直排河流，污染耕地。举报人反映：中泰锰业旧尾渣库使用了约15年，没有做好防渗措施，尾渣库的液体流出污染河流，影响当地农作物收成。2.文山州麻栗坡县麻栗镇老地屋村天雄矿业有限公司的尾渣库未见污水处理设备，工业废水直排雨水分流的雨水沟，尾渣库距学校过近（不到30米）有安全隐患，尾渣库周边大面积的山体被破坏；天雄锰业围墙外排水渠水面上有油状黑褐色连体泡沫，企业周边空气有似硫酸的刺鼻气味。生产车间污水（刺鼻性气味的无色液体）利用围墙外排水排放到1公里外的雨水沉淀池，污水流动过程中及雨水沉淀池均存在溢流现象，企业未作出对尾渣库分期建设方案，渣场所在区域山体破坏严重，岩层裸露，植被破坏严重，对周边环境自发蓄水池造成破坏；尾渣库部分山体裸露未做任何防渗措施，周边没有渗滤液处理系统，渗滤液直接渗透地下污染地下水。3.文山州砚山县三星坝工业园区内江南锰业有限公司集液池都是无盖水池，雨水水位上升溢出污染周边农田，进出厂的矿渣运输车辆没有遮盖，出厂前未做冲洗，道路扬尘污染严重。尾渣渣场道路旁污染环境；该企业的尾渣库大部分未见防渗措施，坝体上未做防渗措施，没有雨水分流，库区内的黑褐色污水停留在低洼处蒸发渗滤；该企业在2016、2017年在为取得排污许可证的情况下，擅自生产，连续被环保部门处罚；尾渣库的调节池处于低洼地区，池中的液体可以直接渗漏地下，污染地下水及周围耕地。4.一个特大露天矿区（文山州所有涉锰生产企业均在此采矿），未恢复植被，矿山在治理中存在盗采行为。	文山州砚山县	水	经文山州组织核实：1.文山州中泰锰业公司相关问题，经核实，举报部分属实。（1）中泰锰业在用尾矿库渗滤液收集处理设施简陋，应急管控措施缺失，存在环境风险隐患。（2）中泰锰业已闭库尾矿库存在雨水冲刷和覆土被雨水冲刷后表面有裸露点，出现表面冲刷的雨水没能有效收集处理情况属实。（3）其他问题不属实。2.麻栗坡天雄锰业相关问题，经核实，举报部分属实。（1）电解车间的雨水沟与冲洗车间距离过近，有少量的车间冲洗废水进入雨水沟，未发现废泥直排情况。（2）未作尾渣库分期建设方案问题，属实。（3）其他问题不属实。3.砚山江南锰业公司相关问题，经核实，举报部分属实。（1）该公司2016、2017年在未取得排污许可证的情况下，擅自生产，连续被环保部门处罚问题，举报属实。（2）其他问题不属实。4.关于“一个特大露天矿区（文山州所有涉锰生产企业均在此采矿）”，未恢复植被，矿山在治理中存在盗采行为”反映问题，经核实，举报不属实。经排查，全州无特大露天矿区，共有锰矿采矿权26个（大型1个、中型1个、小型23个）、停产25个、生产1个（企业自用，不对外）。	部分属实	1.文山州中泰锰业公司编制完成《云南文山州中泰锰业有限公司长江经济带生态环境警示片反映问题整改方案》并通过省市级组织的专家技术帮扶检查，目前2号渣场拟完成总覆膜面积约80000㎡，目前已完成约65000㎡，正在新建约400㎡钢结构收集池。3号渣场已完成抽空事故应急池内渗滤液和地下水收集池积水，修整库内排水沟等应急池处理工作，完成了坝内排水沟修筑35米，库内坝运废渣10000㎡，重新铺设库内防渗12000㎡；正在新建1200㎡收集池，整体工作已完成50%。2.麻栗坡天雄锰业有限公司雨水分流设施正在进行改造中；约谈了公司班子；该公司于2021年4月22日编制完成尾渣库分期建设方案并报文山州生态环境局麻栗坡分局备案。	未办结	无
82	DZY N20 2104 1600 30	2008年中铁十八局修建G80广昆高速公路K1050段时，弃土场未建设拦渣坝问题。中铁十八局修建G80广昆高速公路K1050段时间为2006年，弃土场位于广南县那洒镇浪木村委会下鬼寨小组东哈冲段上游，约有30亩，修建有长约4米、高约1.7米的拦渣挡土墙，目前已部分损毁。2.弃土淹没的土地问题。经核实，淹没面积约为20亩，涉及农户土地18块。	文山州广南县	土壤	经红河州组织核实：1.弃土场未建设拦渣坝问题。中铁十八局修建G80广昆高速公路K1050段时间为2006年，弃土场位于广南县那洒镇浪木村委会下鬼寨小组东哈冲段上游，约有30亩，修建有长约4米、高约1.7米的拦渣挡土墙，目前已部分损毁。2.弃土淹没的土地问题。经核实，淹没面积约为20亩，涉及农户土地18块。	部分属实	广南县人民政府制定了整改方案，拟新建挡土墙约40立方米，并控制洪沟约400米，复垦土地后交农户耕种，工程投资资金约为12.6万元，18家农户均已同意整改方式并签字。	阶段性办结	无
83	XZY N20 2104 1600 27	普者黑湖光电站民生月亮湖引水工程上翻引水工程处于生态红线范围内，影响下游水电站发电水量及群众生产生活用水。	普者黑湖光电站	水	经普者黑组织核实：根据《云南省生态保护红线评估实施方案》要求，月亮湖水库引水管道工程符合纳入生态红线管控范围，与生态红线性质并无冲突。经调查核实，未出现因建设月亮湖水库引水管道工程造成影响群众生产生活用水的情况。	部分属实	月亮湖水库引水管道工程取水坝及部分引水管道工程涉及生态红线区域，影响下游水电站发电水量；对下游群众生产生活用水无影响。建设月亮湖水库引水管道工程与影响下游水电站发电水量引发的纠纷，属于民事纠纷范畴，不属于生态环境问题。	已办结	无
84	DZY N20 2104 1600 26	近年来，位于普者黑墨江县长坝镇纳塘水库旁的“墨江煤矿”不定期将强酸强碱生产废水直接排入河流，导致鱼虾死亡。河面漂浮黄、白两色泡沫，白两色泡沫，影响周边农田灌溉用水水质，进而导致农作物及农田受损。	普者黑墨江县长坝镇	水	经普者黑组织核实：“墨江煤矿”曾有生产废水直排坝南河，导致鱼虾死亡，河面漂浮黄、白两色泡沫；影响周边农田灌溉用水水质，进而导致农作物及农田受损。未发现“墨江煤矿”不定期将强酸强碱生产废水直排坝南河，3月6日企业发生突发事件导致废水直接排放，企业正常生产过程中废水经处理达标后少量排放，不存在随意排放污水的情况。	基本属实	4月20日，墨江县成立生态环境问题专班，督促完成整改销号；聘请技术专家团队针对存在问题进行分析研判；4月23日，县人民政府组织召开生态环境问题整改工作推进会议。	未办结	无
85	DZY N20 2104 1600 01	举报人反映：普者黑湖光电站上锁村上允村砖厂无排污许可证，排放粉尘、浓烟污染大气，导致村民农作物死亡。	普者黑湖光电站	大气污染	经普者黑组织核实：湖光电站上锁村上允村村委砖厂生产工艺为轮窑，属于排污许可证禁止核发类，目前并无排污许可证。4月17日，现场检查时，该砖厂轮窑正在烧制，配套的水喷淋设施正在运行，废气排放口有废气排放，无异常情况。走访附近的4户村民，无村民反映该砖厂存在废气、粉尘污染及农作物死亡情况。	部分属实	4月19日企业已全面关停砖厂，承诺5月20日前全部拆除生产设备，湖光电站人民政府对其整改情况进行跟踪督查，逾期未完成，将对该企业采取停止供电措施；4月18日现场检查时，企业正在自行拆除部分生产设备；企业已开始自行拆除生产设备并关停，主动改正未取得排污许可证排放污染物的违法行为，根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条规定，决定不予立案调查。	已办结	无
86	XZY N20 2104 1600 38	西双版纳景洪市嘎洒镇南联山筑林建农家乐餐厅、烧烤城现象严重。2017年，嘎洒镇南联山古堡望景山庄2017年建设时毁林上百亩，现该山庄内烧烤油烟扰民问题突出。	西双版纳景洪市	生态、大气	经版纳州组织核实：该农家乐未办理任何用地手续，土地部分已硬化面积约1亩，土地规划类型为园地，未占用林地。因此，景洪市嘎洒古堡望景山庄违法毁林上百亩建农家乐餐厅问题不属实，但存在违法占用农用地建设行为；该农家乐厨房未安装油烟净化器，但是居民点较远，烧烤油烟扰民问题突出的问题为部分属实。	部分属实	1.制定了限期整改工作方案；2.下发《餐饮服务单位大气污染防治整改书》，责令停业整改；3.下发《责令停止违法行为通知书》《责令改正违法行为通知书》，责令当事人在7日内拆除违法占地建设的建筑物，恢复土地原貌；4.对该宗地进行测绘；5.4月23日，对问题整改情况进行检查，当事人仍未拆除建筑物，督促当事人自行整改工作，将依法依规严厉打击违法占地建设行为，一律坚决及时拆除到位，并做好每日巡查台账和材料收集。下一步，如当事人为按要求整改，待整改期限结束后立即启动查处程序。该举报件正在整改中，预计2021年6月30日前完成整改。	未办结	无
87	XZY N20 2104 1600 37	2020年10月以来，西双版纳景洪市普文镇垃圾中转站未办理相关审批手续，垃圾清运不及时，异味严重影响附近茶馨苑小区居民生活。	西双版纳景洪市	土壤	经版纳州组织核实：该垃圾中转站存在未办理相关审批手续，垃圾清运不及时，异味严重影响附近茶馨苑小区居民生活的情况。	属实	4月17日，普文镇已将垃圾中转站内的垃圾全部清理干净，并进行消毒、祛味处理；该垃圾中转站已停止使用，加派垃圾清运车做到垃圾日收日清。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任被处理情况
88	XZY N20 1160 36	举报人反映西双版纳过度开发，破坏热带雨林生态环境；举报人对西双版纳绿化率是否达标存疑。	西双版纳州景洪市	生态	经版纳州组织核实：1.该反映的内容没有明确相应的地点和面积，缺乏有效的证据支撑。2.西双版纳州严格控制林地转为非林地，建设项目征占用林地依法依规报批，无违规审批林地的情况。3.自2018年开展森林督查工作中，西双版纳州没有发现有大面积毁林案件。4.自2018年以来未发现保护区内的热带季节性雨林发生毁林案件。另外，西双版纳州自然保护区建设得到了有效的加强。5.经有关部门监测数据表明西双版纳2018年至2020年森林覆盖率增长0.45%，森林蓄积量增长2.33%，目前全州森林覆盖率达81.34%。西双版纳州城市（县城）建成区绿化覆盖率、绿地率均高于全国全省平均水平。	不属实	下一步，西双版纳州将通过生态修复、茶园森林化改造、建设保护区以及工程造林等一系列措施、手段和当前全国全省正在开展的打击毁林专项整治行动，进一步加强森林资源的保护工作。	已办结	无
89	DZY N20 1160 10	西双版纳州勐腊县勐腊农场二分场四队500m处的中铁二十五局铁路施工工地，自2016年修建以来，建筑垃圾和建筑垃圾堆放不规范，垃圾经冲刷破坏生态环境，施工振动严重扰民。	西双版纳州勐腊县	土壤、其他污染	经版纳州组织核实：该项目属玉磨铁路勐腊站21标、玉磨铁路站后1标施工牵引变电所和玉磨铁路220KV外部供电工程10标段所修施工工地。经现场核查，该问题举报基本属实。目前该工程已进入尾声，现场检查时未发现施工振动严重扰民情况。	基本属实	已督促涉及的三家施工企业立行立改，对所施工的道路进行全面排查整治，做到文明施工，依法依规施工。施工产生建筑垃圾、建筑垃圾按照相关要求运至指定地点统一处理。经之现场核查，两个点位均完成整改。	阶段性办结	无
90	XZY N20 1600 44	大理州弥渡县小西庄海塘旁有一浙青搅拌站排放浓烟，扬尘污染严重，同时还将该厂铁架棚出租用于储存煤焦油。	大理州弥渡县	大气	经大理州组织核实：该项目已取得生态环境部门环评批复，取得了排污许可证。公司浙青混凝土生产线按订单生产，因无订单，2021年3月30日至今未进行生产，处于停产状态。查阅该公司提供的第三号监测报告，污染物排放未超标。经走访，该公司在生产过程中有少量粉尘无组织排放，有一定气味。该厂铁架棚未出租，铁架棚内储煤储存的为乳化沥青。	部分属实	该拌合站恢复生产时，将对反映的问题进行进一步核实，查阅该公司台账，若涉嫌违法行为将依法进行查处。	阶段性办结	无
91	DZY N20 1160 60	大理州弥渡县街镇镇家地村白塔工业园区内的华润水泥厂，排放工业废气和噪声扰民，该厂至观音山道路扬尘污染严重，影响村民日常生活。	大理州弥渡县	大气、噪音	经大理州组织核实：1.该水泥厂生产线取得了环保等行政管理方面的许可文件及相关证照，项目竣工环境保护验收手续齐备合规、主要污染物排放依法依规取得排污许可证。经检测，工业废气排放噪声未超标。2.家地村至观音山道路车流量较大，车辆通行过程中，形成扬尘，对周边环境形成一定影响。	部分属实	1.加强日常监管，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。2.对该路段开展综合整治，通过多种措施，最大限度减少扬尘，改善环境卫生状况。	已办结	无
92	XZY N20 1160 40	2021年1月，苍山洱海自然保护区管理部门将大理州漾濞县苍山洱海镇光明村、鸡窝坪村列入苍山洱海国家自然保护区范围内，导致村民任何生产活动均违法违规行为。村民联名来信诉求相关部门按照相关规定条例，及时纠正规划或将该村整体搬迁。	大理州漾濞县	其他污染	经大理州组织核实：根据有关规定查证，光明村及鸡窝坪村民小组不在苍山洱海国家级自然保护区范围内，在“绿盾2018”自然保护区监督检查中，根据上级提供的图层比对发现，光明村及鸡窝坪村民小组位于苍山洱海国家级自然保护区缓冲区范围内。经大理州相关部门和技术单位多次组织核查，发现矢量数据转换时所依据的底图存在差异，矢量数据边界发生偏移，需对矢量数据边界进行校核。2020年12月8日，大理州严格按照长江经济带生态环境保护整改方案进行整改，光明村及鸡窝坪村民小组原住居民正常的生产生活并不受影响。	部分属实	1.严格按照《2020年长江经济带生态环境保护问题漾濞整改方案》的相关要求，认真整改。2.加快推进苍山洱海国家级自然保护区漾濞光明村边界矢量数据校核工作。3.2021年4月2日，已向省有关部门上报《关于请求对苍山洱海国家级自然保护区漾濞县光明村矢量数据边界进行校核的请示》，州、县两级将按照校核成果依法依规进行管理。	未办结	无
93	XZY N20 1160 34	大理州大理市大理镇、银桥镇、鸡窝桥镇（大部公路两侧）存在多处租用的基本农田用于开设餐馆、停车场等情况，涉及面积800余亩；同时存在租用洱海旁土地种植花卉，存在滥用农药化肥，破坏洱海生态环境现象。	大理州大理市	生态	经大理州组织核实：三个镇辖区大理路西侧共有52家规模化土地流转主体，主要用于种植和发展休闲观光农业，建有停车场、开设餐厅经营餐饮。三个镇涉及规模种植花卉，品种以食用、观赏花卉为主，无大水大肥鲜切花卉品种，经营主体均严格按照《洱海流域农作物绿色生态种植合同制管理办法》规定，实施有机肥替代种植和病虫害绿色防控，未发现滥用农药化肥破坏洱海生态环境行为。	部分属实	三个镇对涉及占用基本农田建设停车场、餐厅并硬化地面的经营主体，已书面下达整改通知书，要求于5月20日前完成整改。市场监管部门已对三个镇辖区大理路西侧土地流转经营主体进行全覆盖检查，对个别有超经营范围行为的，要求依法开展经营活动。	阶段性办结	无
94	DZY N20 1600 44	大理大道矿业开发有限公司在洱源县鹤庆镇底河小湾大桥处沿下游方新建采砂区，破坏洱海流域生态环境；该采砂点堆沙场地无覆盖措施，造成扬尘污染。	大理州洱源县	生态、大气	经大理州组织核实：该公司虽已取得水务部门核发的采砂许可证，但部分手续仍不完善；是否破坏洱海流域生态环境，将委托第三方进行评估；目前该公司处于停采状态，堆砂场也未采取覆盖措施，易造成一定区域内扬尘污染。	基本属实	1.制定整改工作方案，限期整改存在问题，对堆砂场进行有效覆盖，防止扬尘污染。截至4月22日，堆砂场砂堆已覆盖。2.委托第三方对是否破坏洱海流域生态环境进行评估，目前正联系第三方评估单位。3.对涉嫌的违法行为，由相关部门进行查处。	未办结	无
95	DZY N20 1160 45	大理州巍山县马鞍山乡三胜村的打马渡石场（隶属于大理大道矿业开发有限公司）毁林无证开采，造成严重扬尘污染，影响周边经济作物生长；且开采爆破导致村民房屋震裂。	大理州巍山县	大气、其他污染	经大理州组织核实：1.该公司已办理林木采伐许可证，采石区域未超过林地占用审批范围。2.2020年8月4日，巍山大道矿业开发有限公司（国有企业）竟得打马渡石场采矿权，施工期间未办理采矿权新立证手续，属无证开采。3.打马渡石场存在露天堆存砂石料，未进行封闭遮盖防尘处理，风吹时易产生扬尘的问题。4.扬尘对打马渡石场周边核桃、红雪梨、梅子等部分经济作物生长造成一定影响。5.经对客户房屋现场核查，未发现爆破导致墙体开裂情况。	部分属实	1.下达《责令停止违法行为通知书》，依法依规进行调查处理。2.责令对露天堆放的砂石料进行封闭遮盖处理，同时对其涉嫌环境违法行为进行立案调查。4月18日对现场进行核实，已对露天堆放的砂石料进行了封闭遮盖。3.对打马渡石场周边农户种植的经济作物生长情况进行实地查看，测补补偿标准、划定补偿范围和种类。截至目前，已对石场周边农户影响农作物、果树补偿金额进行核算，并按相关程序进行公示。	阶段性办结	无
96	DZY N20 1160 65	大理州下关镇荷花村委会和龙泉村委会在苍山上建设两座骨灰堂，4月11日，大理市政府针对此事，直接责令拆除附近小区业主代表开会，表明将给违规建设的骨灰堂补办相关手续，使其合法化。举报人小区业主均对此决定有异议，但参会的业主代表因为“骨灰堂”举报事件受到了所在工作单位的打压，不敢再次参加政府组织的相关会议并表示。	大理州大理市	其他污染	经大理州组织核实：两座骨灰堂均为公益性骨灰堂，已取得发改、民政、林草、苍保等部门的审批意见，并进行了环保备案。两座骨灰堂均不在苍山洱海国家级自然保护区、苍山洱海国家级风景名胜区和苍山保护、生态红线、饮用水源地保护区范围内，未占用基本农田，选址符合苍山生态保护和殡葬政策规划要求。骨灰堂项目建设中存在未办理土地转用及规划许可、施工许可等问题。在与业主代表的沟通中，大理市政府始终秉承“实事求是、依法依规”的原则对骨灰堂建设的违法问题进行处置，不回避、不遮掩，并讲业主理性、依法依规，没有“打压”业主的情况。	部分属实	1.针对两个骨灰堂建设项目均未办理土地转用及规划许可的问题，下达了《行政处罚决定书》。对龙泉、荷花一点红农村公益性骨灰堂项目地上建筑物依法予以没收。2.针对两个骨灰堂建设项目未办理施工许可的情况下擅自施工的问题，下达了《行政处罚决定书》，处以罚款。3.针对荷花一点红农村公益性骨灰堂违法使用人工商品林地、采伐林木问题，依法进行了查处，对违法占用林地行为处以罚款，对违法采伐林木行为处以罚款，并继续依法推进处置工作。4.大理市成立由党政主要领导任组长的处置工作组和工作专班，积极稳妥研究解决业主和村民群众关心的问题，力求兼顾业主诉求和村民需求。	未办结	无
97	DZY N20 1160 64	举报人反映4月15日大理市政府约谈中梁壹号院业主时不会拆除已建骨灰堂，但会补办相关建设手续；举报人不认可该处理方案，认为骨灰堂仍然影响小区居住环境。	大理州大理市	其他污染	经大理州组织核实：两座骨灰堂均为公益性骨灰堂，已取得发改、民政、林草、苍保等部门的审批意见，并进行了环保备案。两座骨灰堂均不在苍山洱海国家级自然保护区、苍山洱海国家级风景名胜区和苍山保护、生态红线、饮用水源地保护区范围内，未占用基本农田，选址符合苍山生态保护和殡葬政策规划要求。骨灰堂项目建设中存在未办理土地转用及规划许可、施工许可等问题。	部分属实	1.针对两个骨灰堂建设项目均未办理土地转用及规划许可的问题，下达了《行政处罚决定书》。对龙泉、荷花一点红农村公益性骨灰堂项目地上建筑物依法予以没收。2.针对两个骨灰堂建设项目未办理施工许可的情况下擅自施工的问题，下达了《行政处罚决定书》，处以罚款。3.针对荷花一点红农村公益性骨灰堂违法使用人工商品林地、采伐林木问题，依法进行了查处，对违法占用林地行为处以罚款，对违法采伐林木行为处以罚款，并继续依法推进处置工作。4.大理市成立由党政主要领导任组长的处置工作组和工作专班，积极稳妥研究解决业主和村民群众关心的问题，力求兼顾业主诉求和村民需求。	未办结	无
98	DZY N20 1160 38	大理州银桥镇的某某创意农场在经营过程中未落实环保措施，长期以提前拆除经营设施方式逃避执法检查。	大理州大理市	其他污染	经大理州组织核实：某某创意农场经营农业休闲观光服务。该农场位于洱海湖环线外缘100米范围外，属于洱海二级保护区，不存在明令禁止行为；该农场有2座公厕，所产生的污水均进入化粪池预处理后排入环湖截污一期工程主管网，经营所产生的垃圾有专人负责清运，不存在违法排污等影响洱海生态环境行为。该农场内无厨房及食品原料仓库，之前有提前拆除经营设施的行为，超出营业执照允许的经营范围。	部分属实	针对经营主体超出营业执照允许范围的经营行为，已要求该农场依法开展经营活动，严禁从事超范围经营行为。	已办结	无
99	DZY N20 1160 18	德宏州盈江县苏典乡鲁甸村委会鲁甸村民小组某某，以植树名义租用村民土地后伐树采石，运输车辆碾压乡道约18公里。	德宏州盈江县	生态	经德宏州组织核实：盈江县苏典乡辖区内只有一家位于鲁甸村的盈江立方石业有限公司采石场，该采石场手续齐备，未发现借植树名义进行伐树采石的情况，也未发现运输车辆碾压乡道破坏乡道的情况。	不属实	无	已办结	无
100	XZY N20 1160 03	丽江市玉龙雪山玉龙雪山景区索道保护区核心区，人流量大，存在环境污染风险隐患。举报人建议重新评估索道运行对环境的影响。	丽江市玉龙县	生态	经丽江市组织核实：1.玉龙雪山景区索道位于自然保护区实验区范围内，不属于保护区核心区。2.一直以来，丽江市高度重视与科研机构合作，持续监测、分析、研究旅游活动对生态环境的影响，利用最新科研成果指导旅游管理活动。	不属实	1.继续抓好玉龙雪山景区各项生态环境保护工作。2.接受社会各界监督，共同保护好玉龙雪山。3.持续开展科研工作，促进玉龙雪山生态、经济、社会协调发展。	已办结	无
101	DZY N20 1160 58	1.怒江州兰坪县金顶镇高坪村委员会小坝组的铅矿厂毁林采石，粉尘污染严重；2.铅矿厂旁的废品回收加工厂将部分回收废品破碎后倒入附近小河造成河流污染；3.该两企业距离金顶村小组上甸村小组的水源地仅1公里，可能对饮用水源造成污染。	怒江州兰坪县	水、生态、大气	经怒江州组织核实：1.“铅矿厂”为上高坪铅锌矿扩探。该探矿权已于2020年7月9日进行公告招租。目前，矿区范围内建设用地增加挂构项目范围，正在开展地块复垦工作。现场核查时，复垦现场有机械作业正在作业，无爆破作业，现场无取料石行为，施工方正在清渣换土。有运输车辆对清回的砂石料进行转运，车辆经过确有少量扬尘。2.废品回收加工厂塑料制品粉碎后外销，现场未发粉粉碎的废品倒入河流情况。回收站位于河道边，废品沿河道堆放，仅设置简易的拦杆设施，存在回收的废品掉落至河道未及时清理问题。3.兰坪县金顶村村委会、高坪村委员会上甸村小组的水源地取水口地势狭窄，受外环境影响较小，取水口距离兰坪天屋废旧金属回收站850米，距离复垦项目600米。取水口位于两个企业上方，沿线下方的饮用水管道完全封闭，未见渗漏。饮用水源及饮用水输送过程中不存在因上述两企业造成的污染问题。	部分属实	1.下达《怒江州生态环境局兰坪分局关于对生态环境问题整改的通知》，复垦项目施工方切实落实扬尘污染防治各项措施。2.下达书面整改通知。截止2021年4月21日，兰坪天屋废旧金属回收站已拆除至河道边，废品清理完毕，并在堆放有废旧物品的河道边设置有效拦挡措施，防止废品、垃圾掉落至河道内。	已办结	无
102	DZY N20 1160 18	临沧市凤庆县洛塘茶家寨村水源地旁修建医疗垃圾处置厂。	临沧市凤庆县	土壤	经临沧市组织核实：该医疗垃圾处置厂属凤庆县人民政府招商引资项目，该项目目前已全部办理完成立项审批、环境影响评价等手续。项目建设手续完善，合法合规。项目建设点旁无饮用水源地，位于项目点上游有4个群众零星取水点和1个过路水。项目周边涉及的洛塘茶家寨村、寨子、上下街等9个小组群众饮用水全部由凤庆县洛塘集镇供水厂统一供水。	部分属实	进一步跟踪项目建设有关情况，加强项目建设运行的环境监管，确保项目建设运行合法合规。	已办结	无