

德宏州群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第九批办理情况）

德宏州环境保护督察工作领导小组办公室

2021年4月22日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D2YN202104140013	德宏州芒市江东乡李子坪村委会山寨自然村的生活垃圾焚烧炉排放废气，影响周边居民生活。	德宏州芒市	大气污染	经现场调查核实，群众反映的德宏州芒市江东乡李子坪村委会山寨自然村的生活垃圾焚烧炉为德宏州芒市江东乡李子坪生活垃圾热解处理站。	部分属实	2021年4月2日，芒市江东乡人民政府已对李子坪生活垃圾热解处理站进行了报停，垃圾热解站不再进行垃圾热解处理，李子坪村的生活垃圾拉运至芒市生活垃圾焚烧发电厂处置。环境隐患已消除。	已办结	无